

Развитие технологий касается практически всех сфер производства. Выпуск пакетов пнд – высокотехнологичный процесс. Данное производство повсеместно представлено в нашей стране. Широкое распространение обусловлено востребованностью пакетов. Которые применяются в большинстве продуктов и промышленных магазинов.

Виды выпускаемой продукции

В процессе производства пакетов ПНД, представленных на [сайте](#) , выпускаются следующие виды продукции:

- **Пакеты для фасовки.** Данный вид выпускается в различных модификациях, размеры варьируются от самых маленьких до средних и больших.

- **Пакеты-майки.** Наиболее распространенный вид. За счет удобной конструкции с ручками легок в использовании.

- **Пакеты с рекламным логотипом.** Данный вид популярен среди продавцов товара, потому продукция сочетает в себе функцию транспортировки вещей, а также рекламную функцию. Продавец может размещать сообщение о своих проводимых акциях или об акциях своего партнера.

Свойства пакетов ПНД

Характерными свойствами пакетов пнд являются сильный шуршащий звук, малая толщина стенок и сильная способность сминаться при использовании.

Процесс изготовления, по-другому, называется экструдирование. При этом процессе происходит перемалывание гранулированных частей сырья. Данный метод позволяет получать продукцию с определенными заданными характеристиками: логотипом, нанесенным текстом, определенной формой (например, с ручками).

Материалом для изготовления пакета пнд является полимерное гранулированное сырье, производящееся под низким давлением. При обработке сырья применяется высокая температура, для ее достижения предприятие должно использовать специальное оборудование. Это может быть экономически затратный процесс для производителя.

Цикл производства пакетов пнд может быть полным или частичным. Первый вид организуется на крупных предприятиях, второй – на средних и малых. Полный цикл выпуска позволяет производителю контролировать все этапы производства. При возникновении затруднений оперативно их решать. Частичный цикл выпуска подразумевает производства из заранее подготовленной пленки. При некачественном сырье высок риск получения брака. Поставщиками сырья являются азиатские страны. При таком виде изготовления имеется риск зависимости от курсов валют и ситуации на международном рынке.

Реализация пакетов пнд происходит партиями. В одной партии может размещаться от 100 до 500 штук.